

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 12 станицы НЕЗЛОБНОЙ»  
357807, Ставропольский край  
Георгиевский район  
ст. Незлобная, ул. Степная, 229  
E-mail: [georgschool12@mail.ru](mailto:georgschool12@mail.ru)  
Исх. № 74 от 06.02.2023г.


Старшему инспектору ОНД и ПР по  
Георгиевскому городскому округу  
УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Ставропольскому краю

Капитану внутренней службы  
Любимовой Ю.С.

Администрация МБОУ СОШ № 12 станицы Незлобной в ответ на  
Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной  
безопасности №26004-2022/0055пп/3 от 06.09.2022г. сообщает о принятых  
мерах по выполнению предписания:

1. На дверях всех эвакуационных выходов установлены запоры,  
свободно открывающиеся изнутри без ключа.
2. Имеется указатель направления движения к источнику  
противопожарного водоснабжения со светоотражающей  
поверхностью.
3. Проведено эксплуатационное испытание пожарной лестницы с  
внесением информации в журнал эксплуатации систем  
противопожарной защиты (протокол №42/1-2022 от 21.11.2022г.  
прилагается).

И.о.директора МБОУ СОШ № 12  
стананицы Незлобной



Е.П. Пелипенко

21.11.2022 г.

### ПРОТОКОЛ № 42/1-2022

1. Организация: МБОУ СОШ № 12 станицы Незлобной  
по адресу: *ст.Незлобная, ул.Степная, №229*
2. Объект: *Пожарная лестница № 1, вертикальная, тип – П2, длинна – 11,6 м, балки крепления лестницы –14 шт., ступени – 30 шт., ширина –0,8 м, площадка –0,7x0,8м, перила высота –1,3 м.*
3. Условия проведения испытаний: *дневное время, естественное освещение, нормальные климатические условия*
4. Средства испытаний: *подъемник, нагрузка, динамометр ДПУ-0.5/2 завод. № 1688*
5. Визуальный осмотр лестницы: *размещение, конструкция, предельные отклонения, линейность соответствуют ГОСТ Р 53254-2009*
6. Расчет величины нагрузки на лестницу: *в соответствии пунктами 5.8 - 5.12 ГОСТ Р 53254-2009 -  $P_{бал}=180$  кгс,  $P_{ст}=180$  кгс,  $P_{плоч}=240$ кгс,  $P_{огражд}=54$  кгс.*
7. Результаты испытаний нагрузки:

№ п/п	Наименование испытываемого элемента	Количество испытываемых точек	Нагрузка, кН (кгс)	Результаты испытаний
1	<i>Ступень лестницы</i>	<i>4</i>	<i>1,8(180)</i>	<i>выдержал</i>
2	<i>Балка крепления</i>	<i>4</i>	<i>1,8(180)</i>	<i>выдержал</i>
3	<i>Ограждение лестницы</i>	<i>1</i>	<i>0,54(54)</i>	<i>выдержал</i>
4	<i>Ограждение площадки</i>	<i>1</i>	<i>0,54(54)</i>	<i>выдержал</i>
5	<i>Лестничный марш</i>	<i>1</i>	<i>1,8(180)</i>	<i>выдержал</i>
6	<i>Лестничная площадка</i>	<i>1</i>	<i>2,4 (240)</i>	<i>выдержал</i>

8. Выводы по результатам испытаний:

**Конструкция пожарной, маршевой лестницы тип-П2 МБОУ СОШ № 12 станицы Незлобной по адресу: *ст.Незлобная ул.Степная № 229* соответствует требованиям п.п. 4.1, 4.2, 4.6, пункта 4, п.п. 5.5, 5.6, пункта 5 и приложениям А, В (обязательные) ГОСТ Р 53254-2009.**

Испытания проводили:

Председатель ГРО СКО ВДПО

Техник-монтажник ГРО СКО ВДПО

Кузнецова Н. Е.

Шевченко В. В.